

MBT ソール張替え修理に関するお知らせ

お客様各位


平素は弊社商品に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2011年2月1日受付分より、ソール張替え修理は下記写真のように、全てのモデルに対し、マサイセンサーとアウトソールが【黒色】の修理対応となります。尚、修理工程上、ソール張替え修理は一回となります。

ご理解並びにご了承頂きます様お願い申し上げます。

《ソール張替え修理 例》

【張替え前】



【張替え後】



東京都江東区木場6-4-38
株式会社エバニュー **MBT Div.**